

再処理工場における不適合
(平成23年1月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (H24. 8. 31現在)
1	H23. 1. 4	硝酸ウラナス供給ラインドレン弁における飛散防止カバー内での漏えい (約0. 001リットル 放射性物質は検出限界未満)	分離建屋	処置済み
2	H23. 1. 17	極低レベル含塩廃液受槽における分析項目の一部未実施	前処理建屋	処置済み
3	H23. 1. 19	サンプリングジャグ (分析試料容器) 通過検知統合盤の表示不良	分析建屋	処置済み

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。