

ウラン濃縮工場における不適合
(平成23年1月分)

No	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況 (H23.3.31現在)
1	H23.1.18	給気室における低温水の漏えい (約25リットル 非放射性)	ウラン濃縮建屋	処置済み

「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品 (記録紙・インク等) の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。