

再処理工場における改善事項
(平成23年2月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処理状況 (R3.1.31現在)
1	H23.2.1	計装設備の放射線管理業務における適切な防護具の選定及び汚染拡大防止に係る改善	分離建屋	処理済み
2	H23.2.2	「臨界警報装置用検出器の電源部の電圧不良」に係る改善	前処理建屋	処理済み
3	H23.2.2	「臨界警報装置用検出器の電源部の電圧不良」に係る改善	分離建屋	処理済み
4	H23.2.2	「臨界警報装置用検出器の電源部の電圧不良」に係る改善	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処理済み
5	H23.2.17	溶解槽エアリフトの昇降装置の設置	前処理建屋	処理済み

- ・「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。