

ウラン濃縮工場における不適合
(平成23年3月分)

№	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況 (H23.5.31現在)
1	H23.3.2	管理区域の負圧維持確認用差圧指示計の精度外れ	ウラン濃縮建屋	処置済み
2	H23.3.11	ウラン濃縮工場における外部電源の喪失	ウラン濃縮建屋	処置済み
3	H23.3.11	空気中の放射性物質の濃度測定手順の不備 (代替測定により監視に影響はない)	ウラン濃縮建屋	処置済み
4	H23.3.30	漏えい検査用ピラニ真空計 (真空計測器) の精度外れ	ウラン濃縮建屋	処置済み

「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品 (記録紙・インク等) の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。