

再処理工場における改善事項
(平成23年8月分)

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処理状況 (H26.1.31現在)
1	H23.8.9	ガラス溶融炉 (B系) における負圧維持用空気流量調整部品の交換	高レベル廃液ガラス固化建屋	処理済み
2	H23.8.22	清澄機不溶解残渣回収用ポンプの慣らし運転時の廃液発生量低減対策	前処理建屋	処理済み
3	H23.8.24	パルスカラムにおけるパルス発生装置 (三方弁) への異物混入対策	精製建屋	処理済み

- ・ 「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。