

再処理工場における改善事項  
(平成23年9月分)

| No. | 発見日     | 件名(概要)        | 建屋                   | 処理状況<br>(H24.5.31現在) |
|-----|---------|---------------|----------------------|----------------------|
| 1   | H23.9.1 | サンプリングボックスの改善 | ウラン・プルトニウム混合脱硝<br>建屋 | 処理済み                 |

- ・「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。