

再処理工場における不適合 (平成 2 3 年 1 0 月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (H24. 10. 31現在)
1	H23. 10. 1	回収硝酸溶液ドレン配管閉止キャップ部における飛散防止カバー内での漏えい (約 0. 0 0 3 リットル、放射性物質は検出限界未満)	精製建屋	処置済み
2	H23. 10. 6	第 2 非常用ディーゼル発電機自動起動検査終了後における建屋換気設備の復旧操作に伴う圧力変動	前処理建屋	処置済み
3	H23. 10. 7	回収酸配管上の弁グランド部における析出物の発見 (放射性物質は検出限界未満)	前処理建屋	処置済み
4	H23. 10. 11	作業員の技術・技能認定における取得・更新手続きの未実施	-	処置済み
5	H23. 10. 17	圧縮成型装置の架台と加熱部の接触	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み
6	H23. 10. 19	硝酸ウラニル供給配管上の水抜き口からの漏えい (約 0. 0 2 リットル、放射性物質は検出限界未満)	分離建屋	処置済み
7	H23. 10. 24	硝酸ウラナス供給配管上の水抜き口からの漏えい (約 0. 0 0 1 リットル、放射性物質は検出限界未満)	分離建屋	処置済み
8	H23. 10. 24	一般冷却水サンプリング採取弁の損傷	分離建屋	処置済み

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品 (記録紙・インク等) の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。