

再処理工場における不適合
(平成 2 3 年 1 1 月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (H24. 4. 30現在)
1	H23. 11. 3	回収硝酸供給配管上の水抜き口からの漏えい (約 0 . 0 0 1 リットル、放射性物質は検出限界未満)	分離建屋	処置済み
2	H23. 11. 20	回収硝酸供給配管フランジ部における飛散防止カバー内での漏えい痕の発見 (放射性物質は検出限界未満)	分離建屋	処置済み
3	H23. 11. 25	既設再処理施設「耐震設計審査指針等の改訂に伴う耐震安全性評価」報告書における解析等の誤り	-	処置済み
4	H23. 11. 28	低レベル廃棄物処理・貯蔵施設の現場作業における請負作業実施計画書の未作成	-	処置済み

- ・ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品 (記録紙・インク等) の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。