

再処理工場における不適合
(平成24年7月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (H25. 9. 30現在)
1	H24. 7. 9	廃ガス洗浄塔循環液流量計フランジ部における飛散防止カバー内での漏えい (約0.01リットル 放射性物質は検出限界未満)	ウラン脱硝建屋	処置済み
2	H24. 7. 11	設備点検時におけるウラン第1中間濃縮缶加熱設備から液体廃棄物設備への凝縮水の誤流入	分離建屋	処置済み
3	H24. 7. 12	換気設備 給排気ダンパにおける駆動用圧縮空気取入れ口の割れ	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋	処置済み
4	H24. 7. 26	回収酸配管上の流量計計器元弁グランド部における飛散防止カバー内での漏えい (約0. 001リットル 放射性物質は検出限界未満)	精製建屋	処置済み

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。