

再処理工場における改善事項
(平成24年9月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処理状況 (H25.1.31現在)
1	H24.9.20	監視制御盤における圧縮空気設備脱湿装置の故障警報(生産系)の発報不良に係る改善	分離建屋	処理済み

- ・「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。