

ウラン濃縮工場における不適合
(平成25年3月分)

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況 (H25. 4. 30現在)
1	H25. 3. 19, 21	ピラニ真空計 (熱伝導真空計) の許容精度外れ	ウラン濃縮建屋	処置済み

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品 (記録紙・インク等) の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。