

再処理工場における不適合
(平成25年7月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (H26. 12. 31現在)
1	H25. 7. 3	技術開発研究所における産業廃棄物処分実績の報告件数の誤り	技術開発研究所	処置済み
2	H25. 7. 3	ローカルセンダボックス (分析試料を採取し、容器を気送する装置) 内におけるウラン溶液の漏えい	分離建屋	処置済み
3	H25. 7. 4	再処理事業所における産業廃棄物処分実績の集計方法の誤り	-	処置済み
4	H25. 7. 8	第2排風機の電動機外扇ファンにおけるひび割れの確認	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処置済み
5	H25. 7. 9	吊具の取付場所誤りによる移載クレーンの荷重超過	ウラン酸化物貯蔵建屋	処置済み
6	H25. 7. 9	回収硝酸配管上の水抜き口における飛散防止カバー内での漏えい (約0.001リットル放射性物質は検出限界未満)	分離建屋	処置済み
7	H25. 7. 24	ガンマ線エリアモニタのデータ伝送不良 (代替測定により監視に影響はない)	分離建屋	処置済み
8	H25. 7. 30	硝酸ウラニル溶液配管上の弁グランド部における漏えい痕の確認	ウラン脱硝建屋	処置済み

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。