

再処理工場における改善事項 (平成25年9月分)

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処理状況 (H26.2.28現在)
1	H25.9.11	前処理建屋で発生した制御盤改造後の復旧作業時の誤信号による窒素供給の停止に係る水平展開	高レベル廃液ガラス固化建屋	処理済み
2	H25.9.13	セル内クーラ原動機の予防交換	高レベル廃液ガラス固化建屋	処理済み
3	H25.9.18	前処理建屋で発生した制御盤改造後の復旧作業時の誤信号による窒素供給の停止に係る水平展開	分離建屋	処理済み
4	H25.9.18	前処理建屋で発生した制御盤改造後の復旧作業時の誤信号による窒素供給の停止に係る水平展開	精製建屋	処理済み

- ・ 「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。