

再処理工場における改善事項
(平成 2 5 年 1 2 月分)

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処理状況 (H26. 2. 28現在)
1	H25. 12. 26	ガラス固化体検査室天井クレーン横行救援装置 (クレーン故障時に使用する予備駆動装置) における取付けボルトの損傷に係る水平展開	低レベル廃棄物処理建屋	処理済み

- ・ 「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。