

再処理工場における改善事項
(平成30年5月分)

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処理状況 (R3. 1. 31現在)
1	H30. 1. 12	安全審査における提出資料の不適切なマスキングに係る水平展開	-	処理済み
2	H30. 5. 16	建屋送風機への資材の一部吸い込みに係る水平展開(予防措置)	第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟	処理済み
3	H30. 5. 23	安全冷却水膨張槽の液位変動に係る水平展開(予防措置)	前処理建屋	処理済み
4	H30. 5. 31	化学物質対応訓練報告書への一部記載項目不足に係る水平展開(予防措置)	-	処理済み

- ・ 「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。