

再処理工場における不適合
(平成30年7月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (R3. 1. 31現在)
1	H30. 7. 3	火災注意報発報時における対応誤り	制御建屋	処置済み
2	H30. 7. 4	建屋内の圧力変動	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋	処置済み
3	H30. 7. 5	一部防火戸の開放運用	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋	処置済み
4	H30. 7. 6	一部防火戸の開放運用 (水平展開)	前処理建屋	処置済み
5	H30. 7. 6	一部防火扉の開放運用 (水平展開)	精製建屋	処置済み
6	H30. 7. 6	J A E A 大洗事故を踏まえた水平展開における根本原因分析の未実施	-	処置済み
7	H30. 7. 6	再処理施設保安規定変更申請書における記載不備	-	処置済み
8	H30. 7. 9	硝酸ラインにおける飛散防止カバー内での漏えい (約0. 001リットル 非放射性)	低レベル廃液処理建屋	処置済み
9	H30. 7. 9	硫酸計量槽入口弁ボンネット部からの析出物発見	ユーティリティ建屋	処置済み
10	H30. 7. 10	硫酸貯槽点検用マンホール部からの液だれ (約0. 001リットル、非放射性)	ユーティリティ建屋	処置済み
11	H30. 7. 11	再処理施設保安規定変更申請書における記載不備 (水平展開)	-	処置済み
12	H30. 7. 13	物品搬出前の自主サーベイの未実施	ウラン脱硝建屋	処置済み
13	H30. 7. 14	非放射性廃液中和用水酸化トリウム供給ラインにおける飛散防止用ポリビンへの漏えい (約0. 002リットル 非放射性)	前処理建屋	処置済み
14	H30. 7. 17	硝酸供給配管繋ぎ目部からの硝酸の滲み (非放射性)	分析建屋	処置済み
15	H30. 7. 19	防火ダンパブレードストッパの破損	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み
16	H30. 7. 23	廃棄物処理法に基づく報告数値の一部記載誤り (水平展開)	-	処置済み
17	H30. 7. 26	小型移動式クレーンのワイヤロープ切断	技術開発研究所	処置済み
18	H30. 7. 26	報告書に対する不適切なチェック	-	処置済み
19	H30. 7. 31	一般共同溝への機器排水の流入	建屋間取合施設	処置済み

- ・ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。