

再処理工場における不適合
(平成30年10月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (R2.5.31現在)
1	H30.10.1	建屋換気設備の計画外閉じ込めモード移行および一時的な正圧事象	低レベル廃液処理建屋	処置済み
2	H30.10.1	建屋換気設備の計画外閉じ込めモード移行および一時的な正圧事象	ウラン脱硝建屋	処置済み
3	H30.10.2	当直員の着用期間切れ個人線量計を着用しての管理区域への入域	制御建屋	処置済み
4	H30.10.3	ボイラーおよび圧力容器安全規則に基づく届出の不備	-	処置済み
5	H30.10.7	廃ガス洗浄塔の機器誤操作による計画外の純水補給	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み
6	H30.10.10	電源設備保守点検前の誤操作による照明の一部消灯	ウラン脱硝建屋	処置済み
7	H30.10.11	保安記録(教育履歴)の登録遅れ	-	処置済み
8	H30.10.11	新規制基準審査ヒアリングにおける提出資料の不備	-	処置済み
9	H30.10.14	建屋換気設備の一時的な正圧事象	第1ガラス固化体貯蔵建屋	処置済み
10	H30.10.14	ガラス熔融炉設置の温度計取外しによるセル内の負圧変動	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
11	H30.10.15	配管貫通部シール部材の取付け位置不良(水平展開)	前処理建屋	処置済み
12	H30.10.15	配管貫通部シール部材の取付け位置不良(水平展開)	前処理建屋	処置済み
13	H30.10.17	保管物品による自動火災報知器の視認不良	第2資材保管建屋	処置済み
14	H30.10.19	危険物保安監督者が所持する危険物取扱者免状の写真の有効期限切れ(水平展開)	精製建屋	処置済み
15	H30.10.19	危険物保安監督者が所持する危険物取扱者免状の写真の有効期限切れ(水平展開)	-	処置済み
16	H30.10.20	硝酸流量計フランジ継手部における飛散防止カバー内での漏えい(上流側:約0.01リットル 非放射性/下流側:約0.003リットル 非放射性)	前処理建屋	処置済み
17	H30.10.29	核燃料取扱主任者への保安記録書類の確認の未実施	-	処置済み

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。