

再処理工場における改善事項
(平成30年12月分)

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況 (R8.6.30現在)
1	H30.12.5	JAEA大洗事故を踏まえた機器の密閉化（水平展開）	ウラン脱硝建屋	処理済み
2	H30.12.5	アーカイブサンプル（ウラン酸化物粉末）の一時保管庫の設置	ウラン脱硝建屋	処理中

・「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。