

再処理工場における改善事項
(平成31年4月分)

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処理状況 (R3.2.28現在)
1	H30.7.23	建屋換気設備の計画外閉じ込めモード移行および正圧事象に係る予防処置(水平展開)	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋	処理済み
2	H30.11.7	建屋換気設備のメンテナンスモード移行時の計画外閉じ込めモードの起動に係る予防処置(水平展開)	低レベル廃棄物処理建屋	処理済み
3	H30.11.15	弁閉止時における不適切なハンドル回しの使用による軸破損に係る予防処置(水平展開)	低レベル廃棄物処理建屋	処理済み
4	H31.4.5	防火ダンパブレードストッパの破損に係る予防処置 (水平展開)	分析建屋	処理済み
5	H31.4.11	弁閉止時における不適切なハンドル回しの使用による軸破損に係る予防処置(水平展開)	精製建屋	処理済み
6	H31.4.11	弁閉止時における不適切なハンドル回しの使用による軸破損に係る予防処置(水平展開)	-	処理済み
7	H31.4.11	弁閉止時における不適切なハンドル回しの使用による軸破損に係る予防処置(水平展開)	-	処理済み
8	H31.4.11	弁閉止時における不適切なハンドル回しの使用による軸破損に係る予防処置(水平展開)	分離建屋	処理済み
9	H31.4.19	核燃料物質により汚染した物品の不適切な管理に係る予防処置(水平展開)	-	処理済み

- ・ 「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。