

ウラン濃縮工場における不適合
(令和2年6月分)

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況 (R3.12.31現在)
1	R2.6.17	火災防護計画で定める火災区域の総熱量の誤り	—	処置済み
2	R2.6.25	ウラン濃縮工場 ウラン濃縮建屋 (管理区域内) における排風機1台の故障について	ウラン濃縮建屋	処置済み
3	R2.6.30	搬送設備・天井走行クレーンBの動作不良	ウラン濃縮建屋	処置済み

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品 (記録紙・インク等) の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。