

低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける不適合
(平成29年12月分)

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況 (R2.3.31現在)
1	H29.11.27	根本原因分析メンバーの人選誤り	-	処置済み
2	H29.11.28	コンクリート柱の型枠部材の一部外し漏れ	低レベル廃棄物管理建屋	処置済み
3	H29.12.4	冷却水ポンプ自動エア抜き弁のひび割れ	低レベル廃棄物管理建屋	処置済み
4	H29.12.4	液体廃棄物処置設備の配管の腐食	低レベル廃棄物管理建屋	処置済み
5	H29.12.12	低レベル放射性廃棄物搬出検査装置（搬出元）の放射性測定プログラム不具合対応に係る面談資料の誤り	-	処置済み
6	H29.12.18	1号埋設クレーン電源ケーブル支持金具の折損の発見	1号埋設地	処置済み
7	H29.12.22	電子式ポケット線量計の振動機能の故障	低レベル廃棄物管理建屋	処置済み
8	H29.12.26	2号埋設クレーンジャッキアップ用油圧配管のオイル漏れ	2号埋設地	処置済み

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。