

ウラン濃縮工場における不適合
(平成31年2月分)

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況 (R2.5.31現在)
1	H31.2.1	安全協定報告書の作成不備	—	処置済み
2	H31.2.7	ドラム缶封入状態確認作業における作業計画の不備	ウラン濃縮建屋	処置済み
3	H31.2.18	単管足場点検表の記載不備	ウラン濃縮建屋	処置済み
4	H31.2.22	工場内ネットワーク用HUBの未整理	ウラン濃縮建屋	処置済み

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。