

清掃や調整で復旧可能な機器停止等
(平成26年8月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	状況 (H26.8.31現在)
1	8月5日	分析装置の制御盤に不具合が発生したが、部品(消耗品)の交換により復旧	分析建屋	復旧済