

再処理工場における改善事項
(平成26年4月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処理状況 (H27.2.28現在)
1	H26.4.14	建屋換気設備切替時における建屋内の圧力変動(負圧は維持)に係る水平展開	ウラン脱硝建屋	処理済み
2	H26.4.14	建屋換気設備切替時における建屋内の圧力変動(負圧は維持)に係る水平展開	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処理済み
3	H26.4.15	建屋換気設備切替時における建屋内の圧力変動(負圧は維持)に係る水平展開	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋	処理済み
4	H26.4.15	建屋換気設備切替時における建屋内の圧力変動(負圧は維持)に係る水平展開	分離建屋	処理済み
5	H26.4.16	建屋換気設備切替時における建屋内の圧力変動(負圧は維持)に係る水平展開	精製建屋	処理済み
6	H26.4.16	建屋換気設備切替時における建屋内の圧力変動(負圧は維持)に係る水平展開	低レベル廃液処理建屋	処理済み
7	H26.4.16	建屋換気設備切替時における建屋内の圧力変動(負圧は維持)に係る水平展開	前処理建屋	処理済み
8	H26.4.16	建屋換気設備切替時における建屋内の圧力変動(負圧は維持)に係る水平展開	ハル・エンドピース貯蔵建屋	処理済み

- ・「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。