

ウラン濃縮工場における不適合
(平成28年5月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 (H28.10.31現在)
1	H28.5.17	2015年度教育・訓練実績作成に係る様式の不適切な使用(濃縮技術課)	—	処置済み
2 ^{※1}	H28.5.17	2015年度教育・訓練実績作成に係る様式の不適切な使用(運転課)	—	処置済み
3 ^{※1}	H28.5.17	2015年度教育・訓練実績作成に係る様式の不適切な使用(保修課)	—	処置済み
4	H28.5.19	不適合処理に係る処置期限遅れ	—	処置済み
5	H28.5.19	保税業務に係る書類の不備	—	処置済み
6	H28.5.20	是正処置に係る処置の有効性評価期限遅れ	—	処置済み
7	H28.5.25	業務プロセスの問題点の改善未実施	—	処置済み
8	H28.5.25	マネジメントレビューへのインプット資料の不備	—	処置済み
9	H28.5.25	品質方針の展開に係る不備	—	処置済み
10	H28.5.25	不適合等管理における仕組みおよび実施内容の不備	—	処置済み
11	H28.5.26	物品表面密度測定確認票作成時の旧様式使用	—	処置済み
12	H28.5.26	2A高周波電源設備工事における調達先作成図書の検証不足	—	処置済み

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※1 掲載漏れがあったため、平成28年10月28日(処置状況更新時)に追記および件数を10件から12件に訂正。