

ウラン濃縮工場における不適合  
(平成28年6月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 (H28.7.31現在)
1	H28.6.2	施設定期検査における判定基準値外れ	ウラン濃縮建屋	処置済み
2	H28.6.9	2号発回均質棟系送排風機の切替操作における操作不備	ウラン濃縮建屋	処置済み

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。  
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。