

ウラン濃縮工場における不適合  
(平成29年2月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 (R2.12.31現在)
1	H29.2.10	排気ダクトの錆および孔の発見	ウラン濃縮建屋	処置済み
2	H29.2.13	保安検査官への情報提供遅れ	—	処置済み

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。  
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。