

再処理工場における改善事項
(平成29年3月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処理状況 (H29.11.30現在)
1	H29.3.31	インアクティブ廃ガス洗浄槽下流ダクトの交換	分析建屋	処理済み

- ・「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。