

再処理工場における改善事項
(平成29年7月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処理状況 (H29.11.31現在)
1	H29.7.25	廃液受入作業時における操作不備に伴う受入貯槽の誤選択に係る水平展開	低レベル廃棄物処理建屋	処理済み

- ・「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。