

再処理工場における改善事項
(平成31年1月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処理状況 (R1.6.30現在)
1	H31.1.29	防火ダンパブレードストップパの破損に伴う予防措置(水平展開)	分離建屋	処理済み

- ・「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。