

再処理工場における改善事項
(平成23年4月分)

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処理状況 (H24.1.31現在)
1	H23.4.13	「高レベル廃液濃縮缶内の温度計保護管内への高レベル廃液の漏えい」に係る改善	ウラン脱硝建屋	処理済み
2	H23.4.13	「高レベル廃液濃縮缶内の温度計保護管内への高レベル廃液の漏えい」に係る改善	前処理建屋	処理済み
3	H23.4.13	「高レベル廃液濃縮缶内の温度計保護管内への高レベル廃液の漏えい」に係る改善	分析建屋	処理済み

- ・ 「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。