

再処理工場における改善事項
(平成23年5月分)

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処理状況 (H24.4.30現在)
1	H23.5.24	海洋放出管の漏えい確認に係る加圧試験時における系統隔離方法の改善	低レベル廃液処理建屋	処理済み

- ・ 「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。