

再処理工場における改善事項
(平成23年10月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処理状況 (H24.4.30現在)
1	H23.10.24	廃溶媒処理系および雑固体廃棄物焼却系における粉体仕切弁の型式変更による動作改善	低レベル廃棄物処理建屋	処理済み

- ・「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。