

ウラン濃縮工場における不適合
(平成23年10月分)

No	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 (H23.11.30現在)
1	H23.10.14	付着ウラン回収系コールドトラップA圧力計の精度外れ	ウラン濃縮建屋	処置済み
2	H23.10.18	付着ウラン回収系コールドトラップC圧力計の精度外れ	ウラン濃縮建屋	処置済み

「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。