

ウラン濃縮工場における不適合
(平成24年3月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 (H24.5.31現在)
1	H24.3.26	ピラニ真空計の許容精度外れについて	ウラン濃縮建屋	処置済み

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。