

再処理工場における改善事項
(平成24年10月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処理状況 (H25.4.30現在)
1	H24.10.2	中央制御室換気設備の防火ダンパに係る改善	制御建屋	処理済み

- ・「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。