

再処理工場における改善事項
(平成 2 5 年 1 0 月分)

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処理状況 (H26. 2. 28現在)
1	H25. 10. 2	前処理建屋で発生した制御盤改造後の復旧作業時の誤信号による窒素供給の停止に係る水平展開	低レベル廃棄物処理建屋	処理済み

- ・ 「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。