

低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける不適合
(平成29年4月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 (H29.11.30現在)
1	H29.4.7	2号埋設クレーン運転操作盤の風速計表示不良	2号埋設地	処置済み
2	H29.4.19	2号埋設クレーン無線操縦装置の動作不良	2号埋設地	処置済み
3	H29.4.19	トリチウムサンプラ設備のコンプレッサ圧力異常	低レベル廃棄物管理建屋	処置済み
4	H29.4.27	不適合の根本原因分析に係る手続きの未実施	—	処置済み
5	H29.4.27	文書管理マニュアルに基づく改正教育の未実施	—	処置済み

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。