

低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける不適合
(平成29年8月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 (R1.11.30現在)
1	H29.7.27	1号埋設クレーン西側走行レールの錆びおよび勾配の管理基準外れ	1号埋設地	処置済み
2	H29.7.31	マネジメントレビューインプット資料における保安検査指摘件数の誤記	—	処置済み
3	H29.8.1	2号埋設クレーンレールランプガイドの変形および管理基準未設定	2号埋設地	処置済み
4	H29.8.4	廃棄物埋設確認申請に係る放射能濃度の不適切な評価の確認	—	処置済み
5	H29.8.7	保安教育講師の不適切な力量管理	—	処置済み
6	H29.8.8	廃棄体検査設備横転装置サイクロ減速機モータファンボルト取付部の亀裂	低レベル廃棄物管理建屋	処置済み
7	H29.8.8	液体廃棄物処理設備制御盤警報設定器交換業務における点検要領書の誤記	低レベル廃棄物管理建屋	処置済み
8	H29.8.17	2号埋設クレーン北脚部移動装置の動作不良	2号埋設地	処置済み
9	H29.8.28	積算線量計測定装置の故障	低レベル廃棄物管理建屋	処置済み

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。