

ウラン濃縮工場における不適合
(平成29年8月分)

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況 (H30.2.28現在)
1	H29.8.28	日本原子力研究開発機構大洗研究開発センターの作業員被ばく事故の水平展開に係る対応訓練の遅延	—	処置済み
2	H29.8.29	除染設備の故障に係る是正処置の遅延	—	処置済み

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。