

使用済燃料受入れ・貯蔵施設における不適合  
(平成29年9月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (R4.1.31現在)
1	H29.9.11	チャンネルボックス等の不適切な管理	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	処置済み
2	H29.9.11	バーナブルポイズンの不適切な管理	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	処置済み
3	H29.9.16	建屋避雷設備の一部故障	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋他	処置済み

□雨水流入事象に係る貫通部再調査

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (H30.1.31現在)
1	H29.9.23	建屋貫通部における液だれ痕の発見	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	処置済み

- ・ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。