

**低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける不適合
(平成29年9月分)**

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 (R2.3.31現在)
1	H29.9.4	根本原因分析における実施体制の不備	—	処置済み
2	H29.9.11	不適合に係る予防処置管理台帳の管理不備	—	処置済み
3	H29.9.11	不適合に係る予防処置調査の未実施(土木課)	—	処置済み
4	H29.9.14	不具合案件の不適合検討会への付議の未実施	—	処置済み
5	H29.9.15	不適合に係る予防処置調査の未実施(警備課)	—	処置済み
6	H29.9.15	不適合に係る予防処置調査の未実施(運営課)	—	処置済み
7	H29.9.15	不適合に係る予防処置調査の未実施(埋設技術課)	—	処置済み
8	H29.9.19	保安に係る要領類改正時の審査未実施	—	処置済み
9	H29.9.21	所内用圧縮空気タンクマンホールの押さえボルト折損	低レベル廃棄物管理建屋	処置済み
10	H29.9.22	2号埋設クレーン移動用減速機のオイル漏れ	2号埋設地	処置済み
11	H29.9.22	2号埋設クレーン油圧ホース支持金具の折損	2号埋設地	処置済み

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。