

使用済燃料受入れ・貯蔵施設における不適合
(平成30年3月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (R1.6.30現在)
1	H30.3.5	現場確認における不具合	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	処置済み
2	H30.3.8	第2放出前貯槽からの液だれ痕の発見(放射性物質は検出限界未満)	使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋	処置済み
3	H30.3.14	気象観測設備の地絡発生に伴う対応不備	環境管理建屋	処置済み

□雨水流入事象に係る貫通部再調査

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (H30.3.31現在)
		平成30年3月分の不適合はありません。		

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。