

使用済燃料受入れ・貯蔵施設における不適合

(平成30年7月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 ^{※1} (R5.7.31現在)
1	H30.7.7	当直員の靴底の汚染	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	処置済み
2	H30.7.9	浸透探傷検査による欠陥指示模様の確認	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	処置済み
3	H30.7.23	電磁流量計フランジ部からの苛性ソーダ析出(非放射性)	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	処置済み

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※1「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が
終わっていないものも含まれます。