

低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける不適合  
(平成30年7月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 (R3.3.31現在)
1	H30.7.2	サンプルタンク出口弁蓋部分からの滴下痕の確認	低レベル廃棄物管理建屋	処置済み
2	H30.7.3	新樹脂供給弁溶接部からの滴下痕の確認	低レベル廃棄物管理建屋	処置済み
3	H30.7.5	請負事業者等に係る保安教育関連書類の管理不備	—	処置済み
4	H30.7.11	事業所外運搬実施計画における輸送車両への積替作業の管理不備	—	処置済み
5	H30.7.11	1号埋設クレーン巻き下げ動作不良	1号埋設地	処置済み
6	H30.7.19	2号埋設クレーン給電ケーブルの損傷	2号埋設地	処置済み
7	H30.7.19	給気加熱コイル用漏電遮断器の動作不良	低レベル廃棄物管理建屋	処置済み

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。  
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。