

高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターにおける不適合
(平成30年8月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (R1.6.30現在)
1	H30.8.20	床補修塗装作業における安全データシートの未掲示	ガラス固化体受入れ建屋	処置済み
2	H30.8.23	九州電力玄海発電所における蒸気漏れの水平展開検討会後の対応遅れ	—	処置済み
3	H30.8.29	九州電力玄海発電所における蒸気漏れの水平展開検討会後の対応遅れ(水平展開)	—	処置済み

- ・ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。