

低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける不適合
(平成30年8月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 (R2.3.31現在)
1	H30.7.31	給気加熱コイル用漏電遮断機の動作不良	低レベル廃棄物管理建屋	処置済み
2	H30.8.7	クレーン吊具ツイストロックのセットスクリューねじ山潰れ	2号埋設地	処置済み
3	H30.8.9	クレーンキュービクル漏電遮断器の動作不良	2号埋設地	処置済み
4	H30.8.17	クレーン屋根の面戸脱落	1号埋設地	処置済み
5	H30.8.27	輸送容器番号読取装置の支持支柱基礎ボルト折損	低レベル廃棄物管理建屋	処置済み

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。