

再処理工場における不適合
(平成30年11月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (R2. 9. 30現在)
1	H30. 11. 9	消防法に基づく申請不備	-	処置済み
2	H30. 11. 9	配管貫通部シール部材の取付け位置不良(水平展開)	出入管理建屋	処置済み
3	H30. 11. 12	雑固体(シール部材)の誤った分別	ウラン脱硝建屋	処置済み
4	H30. 11. 16	社内ルールに基づく審査手続きの不備	-	処置済み
5	H30. 11. 19	弁閉止時における不適切なハンドル回しの使用による軸破損	前処理建屋	処置済み
6	H30. 11. 26	クレーン吊荷と別クレーンとの接触および吊荷の落下	前処理建屋	処置済み
7	H30. 11. 30	「2017年度第2回保安検査で確認された保安規定違反に対する根本原因解析」の進捗管理の不備	-	処置済み
8	H30. 11. 30	品質・保安会議の指示事項の周知不足	-	処置済み
9	H30. 11. 29	核燃料物質により汚染した物品の不適切な管理	予備品組立試験建屋	処置済み
10	H30. 11. 30	圧縮成型時におけるターンテーブルと収納缶ケージパレットの接触	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み

- ・ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。