

再処理工場における不適合
(平成31年2月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (R3.1.31現在)
1	H31.2.1	社内情報共有文書の誤掲載	-	処置済み
2	H31.2.5	社内情報共有文書の誤掲載	-	処置済み
3	H31.2.9	ダストモニタの故障警報発生時の代替測定および通報連絡の遅れ	モニタリングポスト	処置済み
4	H31.2.14	グローブボックス・セル排風機逆流防止ダンパのバランスウエイトの軸折損	分離建屋	処置済み
5	H31.2.15	換気設備のモード切替え時における一時的な正圧事象	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋	処置済み
6	H31.2.19	建屋換気設備排風機出口ダクトの損傷	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み
7	H31.2.19	保安検査対応資料作成時の社内手続きの不備	-	処置済み
8	H31.2.20	雑固体一時集積場所以外での雑固体の保管および運搬容器への封入(水平展開)	-	処置済み
9	H31.2.21	技術・技能認定 試験合否通知および技術・技能認定面接試験総括表の作成不備	-	処置済み
10	H31.2.22	雑固体一時集積場所以外での雑固体の運搬容器への封入(水平展開)	第1ガラス固化体貯蔵建屋	処置済み

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。