

低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける不適合
(平成31年2月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 (R2.3.31現在)
1	H31.1.28	1号埋設クレーン点検通路の貫通孔	1号埋設地	処置済み
2	H31.2.5	2号埋設クレーンレールクランプ装置の動作不良	2号埋設地	処置済み
3	H31.2.7	廃棄体外観検査装置の不具合	低レベル廃棄物管理建屋	処置済み
4	H31.2.7	文書管理マニュアルの改正来歴の不備	-	処置済み
5	H31.2.7	保安に係る業務の力量評価表の未作成	-	処置済み
6	H31.2.20	六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センター2号廃棄物埋設地における協力会社作業員の負傷	2号埋設地	処置済み
7	H31.2.20	内部監査実施要領の改正来歴の不備	-	処置済み
8	H31.2.20	不適合の根本原因分析実施要否判断手順書の様式の改正不備	-	処置済み

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。